

HABERLER

Toprak bir anda kayd. Araçlar askıda kaldı...

#Ataşehir

#Toprak Kayması


#Otopark


Ocak 04, 2018 16:52



A
ar
ye
al
öi
bi
ol

Haberin Devamı ▾






Ataşehir'de bir Otopark inşaatında dün fore kazıkların tuttuğu duvarının bir kısmı aniden çöktü, 2 araç göçükte kaldı. Olay yerine çağrılan çekiciyle araçlar kurtarılırken duvarın yer yer çökmeye devam ettiği görüldü. Vatandaşlar göçüğün etrafından uzaklaştırılırken canlı yayına duvarın göçme anı yansıdı. Araçları göçükte kalan otomobil sahipleri, "Allah'tan gelen bir olay afettir, cana bir şey olmasın" dedi.

ATAŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ: GEREKLİ ÖNLEMLERİN ALINMASI İÇİN YAZI GÖNDERDİK

Ataşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürü Deniz Kutlu, çöken duvar ile ilgili "Bölgede bir Toprak Kayması bilgisi ile beraber ekiplerimizi sevk ettik. Söz konusu alan Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne ait bir arazi. İmar planlarında Milli Eğitim Bakanlığına ait okul alanı olarak gözükmekte. Hemen alt tarafındaki bina FETÖ'ye ait el konulan bir el okulun yarım kalmış binası. Burası ile ilgili daha önceki tarihlerde gerek İstanbul Milli Eğitim İl Müdürlüğü'ne gerekse yapan kuruluşlara göçme olabileceği ve önlem alınmasına yönelik yazılı bildirimlerimiz oldu" dedi.

Haberin Devamı 



Kutlu sözlerine şöyle devam etti: "Şu anda görüldüğü üzere 10 adet fore kazık ve fore kazığın başlık girişinin kayması neticesinde bir toprak kayması ve heyelan meydana geldi. Gerekli güvenlik önlemleri alınıyor. Söz konusu yer vatandaşlarımız tarafından açık otopark olarak kullanılan bir arazi. Güvenlik önlemleri alınıyor girişe kapalı hale getirilecek."

#Ataşehir

#Toprak Kayması

#Otopark

BAKMADAN GEÇME!

Ukrayna'da savaşın
sonucunda ne olacak? İşte...

#RUSYA UKRAYNA SAVAŞI

Yaptırımlar ve tuhafıklar...
Rus halkının savaşa bakış...

#RUSYA

Doğum gününde bombalar,
hastanede mahsur kanser...

#UKRAYNA RUSYA SAVAŞ